

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13





FIG. 14



20050319.013000

FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 32




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 39




FIG. 40




FIG. 41




FIG. 42




FIG. 43




FIG. 44




FIG. 45




FIG. 46




FIG. 47




FIG. 48




FIG. 49




FIG. 50




FIG. 51




FIG. 52




FIG. 53

LEAD SIZE SYMBOL	L1	L2	b1	b2	h	α
MEANING OF SYMBOL	TAPER LENGTH μm	WIRING LENGTH μm	TAPER WIDTH μm	LEAD WIDTH μm	LEAD THICKNESS μm	BENDING STRESS RATIO 1
UNIT						
TECHNIQUE STUDIED	①	100	280	60	38	18
	②	80	280	60	38	18
	①	100	380	65	38	18
	②	80	380	60	38	18
	③	100	380	65	38	18
EMBODIMENT	④	100	430	65	38	18
	⑤	100	480	70	38	18

FIG. 54




FIG. 55




FIG. 56




FIG. 57




FIG. 58




FIG. 59




FIG. 60




FIG. 61




FIG. 62




FIG. 63




FIG. 64




FIG. 65




FIG. 66




FIG. 67




FIG. 68




FIG. 69




FIG. 70




FIG. 71




FIG. 72




FIG. 73




FIG. 74




FIG. 75




FIG. 76




FIG. 77




FIG. 78




FIG. 79




FIG. 80




FIG. 81

